

znalec

Jiří Lešner
Sportovní 1501
Roztoky u Prahy
tel.602 728 374

objednavatel

Lovochemie, a.s.
Terezińska 57
410 02 Lovosice

ZNALECKÝ POSUDEK

o ceně pásového dozéru

č.4975/154/15

Dozér DZ 109

RZ nepřidělena

Účel posudku	:	Stanovení obvyklé ceny
Doba, ke které je cena automobilu stanovena	:	13.5.2015
Objednávka dne	:	4.5.2015
Datum prohlídky	:	13.5.2015
Místo prohlídky	:	Terezińska 57 Lovosice

Počet předaných vyhotovení	:	1
Počet stran	:	6

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky,
doporučené Znaleckým standardem č. I/2005

V Roztokách dne 22.5.2015

- 1.1. Použité podklady
- 1) Záznamy z prohlídky
 - 2) Doklady objednavatele – kopie inventární karty a prodejní faktury
 - 3) Ceníky a prospekty prodejců – internet

1.2. Metodika posudku

Posudek je zpracován podle uvedených podkladů. Způsob a forma vychází ze znaleckého standardu Oceňování motorových vozidel č.1/2005

2. NÁLEZ

2.1. Identifikační a technické údaje

Typ vozidla	:	Stalíneć DZ 109
RZ	:	nepřidělena
VIN kód	:	69 720
Datum 1. registrace / stát	:	31.10.1990 / ČR
Datum 1.registrace v ČR	:	31.10.1990
Datum poslední registrace	:	31.10.1990
Poslední držitel dle TP	:	Lovochemie, a.s. Lovosice
Počet držitelů	:	první
Druh vozidla	:	Dozér DZ 109
Výrobce	:	Traktorexport Moskva
Rok výroby	:	1990
Druh motoru	:	vznětový
Výkon motoru	:	125 kW
Objem motoru	:	13 150 cm ³
Čelková hmotnost	:	14 660 kg
Stav tachometru/počet Mth	:	nezjištěno

2.2. Údaje o opravách a poškození, opravách hlavních skupin, jejich eventuální výměně a důvodu oprava (výměny).

- a) Dle TP: neuvedeny
- b) Dle dokladů: žádné nebyly předloženy
- c) Dle sdělení: nesděieno

2.3. Prohlídka

Prohlídka provedena 13.5.2015

Jedná se o Dozér DZ 109 na podvozku T 170 vybaven radlicí.

2.4. Technický stav jednotlivých skupin

Uvedený stroj posuzován jako celek.

Výše uvedený stroj je dle majitele plně funkční.

Jedná se však o technicky velmi zastaralý typ.

Jeho uvedení do provozu a provoz tohoto stroje je velmi neekonomický.

Náhradní díly na tento stroj jsou již těžko dostupné.

Pracovní části stroje jsou opotřebené.

3. POSUDEK

3.1. Zhodnocení stavu jednotlivých skupin

Stroj jako celek: TS = -10%

3.2. Výpočet technické hodnoty vozidla

3.2.1. Výpočet základní amortizace

Stáří stroje 25 roků ZAD = 90%

ZA = 90%

3.2.2. Výpočet redukované technické hodnoty vozidla

Výpočet technické hodnoty vozidla bez pneu: 13.5.2015

Skupina dle koncepce vozidla	poměrný díl skup. z vozidla bez pneu jako celku	hodnota skupiny po opravě z hodnoty skupiny továrně nové	základní amortiz. (srážka) % (průměr amortiz. za stáří ujeté km)	Tech. stav skupiny dle hodnocení při prohlídce: úměrný(%)-horší(%)-lepší(+%)	TH skup. %
	a	b	c	d	
Stroj jako celek	100	100	90,00	-10	9,0
Technická hodnota vozidla redukována TH =					9,0%

3.3. Stanovení výchozí ceny

CN = 1 040 380,-Kč bez DPH

Pramen, eventuální zdůvodnění: pořizovací cena dle zápisu o převzetí stroje a Faktury č. 222993 ze dne 5.11.1990. Stavební stroje Zličín.

3.4. Časová cena stroje

Výchozí cena	CN	Kč 1 040 380,-
Cena pneumatik prvomontáže	CPP	Kč 0,-
Cena vozidla redukovaná	CR	Kč 1 040 380,-
Redukovaná technická hodnota vozidla	THVR	% 9,00
THVR x CR x 10 ⁻²		Kč 93 634,-
Časová cena pneumatik na vozidle	ČCPV	Kč 0,-
Časová cena vozidla		Kč 93 634,-

3.5. Obvyklá cena vozidla

OCV = ČCV x KP KP koeficient prodejnosti - dle místních a časových podmínek KP = 0,90

OCV = 93 634 x 0,90 = 84 270,-Kč ≅ **84 000,-Kč bez DPH**

4. ZÁVĚR

Obvyklá cena dozéru DZ 109 stanovená znaleckým odhadem ke dni 13.5.2015 činí:

84 000,-Kč bez DPH

Slovy: Osmdesátčtyřtisíc,-Kč bez DPH



Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze 5 ze dne 26.10.1993 č.j. Spr. 4135/93 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace motorová vozidla, strojírenství-všeobecné-autoopravárenství.
Znalecký úkon je zapsán pod poř.č. 4975/154/15 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiložené likvidace.



Jiří Lešner
Sportovní 1501
252 63 Roztoky u Prahy

Fotodokumentace:





